

COMUNE DI BARI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI 4 PORTONI D'INGRESSO DEL PALAZZO CAMERALE



PROPRIETA' - COMMITTENTE : CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI

Progettista : Arch. Grazia Rosa Scaletta

Rup : Francesco Cembalaio

6) Cronoprogramma

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI – CRONOPROGRAMMA

DESCRIZIONE LAVORAZIONI	30 GIORNI LAVORATIVI																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rimozione della polvere e mediante aspirapolvere e pennellesse morbide	■																													
Disinfestazione mediante applicazione di prodotto biocida Perxil 10 a base di permetrina, applicato a pennello/a spruzzo, al fine di debellare l'attacco biologico da insetti xilofagi.	■	■	■																											
Pulitura della superficie lignea dal recto mediante miscele di solventi organici, previO saggi					■	■	■																							
Pulitura della superficie lignea da tergo per la rimozione degli strati di pittura e smalti, previ saggi, con sostanze decapanti e solventi organici							■	■	■																					
Rifinitura della fase di pulitura mediante l'uso di bisturi e spatole in plastica per la rimozione dei residui di pitture e smalti sovrammessi										■																				
Consolidamento parti lignee con resina acrilica Paraloid B72											■	■	■	■																
Rimozione di stucchi non più idonei per conformazione e materiali utilizzati																■														
Stuccatura delle lacune mediante applicazione di Balsite; Iniezioni di Balsite fluidificata con Alcool isopropilico nelle fenditure e spacchi																	■	■	■											
Risanamento con tasselli e patinatura con mordenti e pigmenti naturali																				■	■	■								
Equilibratura cromatica delle stuccature con mordenti o pigmenti naturali																							■							
Protezione superficiale vernici Sayerlack (vernice di fondo EZ5540; impregnante EMO 556 95; vernice finale EZ5570)																									■	■	■	■	■	■

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI – CRONOPROGRAMMA																															
DESCRIZIONE LAVORAZIONI	30 GIORNI LAVORATIVI																														
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Rimozione della polvere e mediante aspirapolvere e pennellesse morbide	■																														
Disinfestazione mediante applicazione di prodotto biocida Perxil 10 a base di permetrina, applicato a pennello/a spruzzo, al fine di debellare l'attacco biologico da insetti xilofagi.		■	■	■																											
Pulitura della superficie lignea dal recto mediante miscele di solventi organici, previO saggi					■	■	■																								
Pulitura della superficie lignea da tergo per la rimozione degli strati di pittura e smalti, previ saggi, con sostanze decapanti e solventi organici								■	■	■																					
Rifinitura della fase di pulitura mediante l'uso di bisturi e spatole in plastica per la rimozione dei residui di pitture e smalti sovrarmessi											■																				
Consolidamento parti lignee con resina acrilica Paraloid B72												■	■	■	■																
Rimozione di stucchi non più idonei per conformazione e materiali utilizzati																■															
Stuccatura delle lacune mediante applicazione di Balsite; Iniezioni di Balsite fluidificata con Alcool isopropilico nelle fenditure e spacchi																	■	■	■	■											
Risanamento con tasselli e patinatura con mordenti e pigmenti naturali																						■	■	■							
Equilibratura cromatica delle stuccature con mordenti o pigmenti naturali																									■						
Protezione superficiale vernici Sayerlack (vernice di fondo EZ5540; impregnante EMO 556 95; vernice finale EZ5570)																										■	■	■	■	■	■

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI – CRONOPROGRAMMA																														
DESCRIZIONE LAVORAZIONI	30 GIORNI LAVORATIVI																													
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Rimozione della polvere e mediante aspirapolvere e pennelles morbide	■																													
Disinfestazione mediante applicazione di prodotto biocida Perxi 10 a base di permetrina, applicato a pennello/a spruzzo, al fine di debellare l'attacco biologico da insetti xilofagi.		■	■	■																										
Pulitura della superficie lignea dal recto mediante miscele di solventi organici, previO saggi					■	■	■																							
Pulitura della superficie lignea da tergo per la rimozione degli strati di pittura e smalti, previ saggi, con sostanze decapanti e solventi organici								■	■	■																				
Rifinitura della fase di pulitura mediante l'uso di bisturi e spatole in plastica per la rimozione dei residui di pitture e smalti sovrammessi											■																			
Consolidamento parti lignee con resina acrilica Paraloid B72												■	■	■	■															
Rimozione di stucchi non più idonei per conformazione e materiali utilizzati																■														
Stuccatura delle lacune mediante applicazione di Balsite; Iniezioni di Balsite fluidificata con Alcool isopropilico nelle fenditure e spacchi																	■	■	■	■										
Risanamento con tasselli e patinatura con mordenti e pigmenti naturali																						■	■	■						
Equilibratura cromatica delle stuccature con mordenti o pigmenti naturali																								■						
Protezione superficiale vernici Sayerlack (vernice di fondo EZ5540; impregnante EMO 556 95; vernice finale EZ5570)																										■	■	■	■	■

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI – CRONOPROGRAMMA																															
DESCRIZIONE LAVORAZIONI	30 GIORNI LAVORATIVI																														
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
Rimozione della polvere e mediante aspirapolvere e pennellesse morbide	■																														
Disinfestazione mediante applicazione di prodotto biocida Perxil 10 a base di permetrina, applicato a pennello/a spruzzo, al fine di debellare l'attacco biologico da insetti xilofagi		■	■	■																											
Pulitura della superficie lignea dal recto mediante miscele di solventi organici, previO saggi					■	■	■																								
Pulitura della superficie lignea da tergo per la rimozione degli strati di pittura e smalti, previ saggi, con sostanze decapanti e solventi organici							■	■	■																						
Rifinitura della fase di pulitura mediante l'uso di bisturi e spatole in plastica per la rimozione dei residui di pitture e smalti sovrammessi											■																				
Consolidamento parti lignee con resina acrilica Paraloid B72												■	■	■	■																
Rimozione di stucchi non più idonei per conformazione e materiali utilizzati																■															
Stuccatura delle lacune mediante applicazione di Balsite; Iniezioni di Balsite fluidificata con Alcool isopropilico nelle fenditure e soacchi																	■	■	■	■											
Risanamento con tasselli e patinatura con mordenti e pigmenti naturali																					■	■	■								
Equilibratura cromatica delle stuccature con mordenti o pigmenti naturali																								■							
Protezione superficiale vernici Sayerlack (vernice di fondo EZ5540; impregnante EMO 556 95; vernice finale EZ5570)																										■	■	■	■	■	■