



SCHEDA DI RICOGNIZIONE PRELIMINARE DEGLI IMPIANTI N. 05

PIANO: Interrato

UNITA' IMMOBILIARE: stanza n. 16 - 17

TIPOLOGIA IMPIANTO: Deposito armadi blindati gas tecnici

FOTO IMPIANTO



Sezione 1

TIPOLOGIA:

ARMADI BLINDATI BOMBOLE GAS

IN USO:

SI	X	NO	
----	---	----	--

MANUTENZIONE

SI		NO		DA VERIFICARE	X
----	--	----	--	---------------	---

CERTIFICAZIONI

SI		NO		DA VERIFICARE	X
----	--	----	--	---------------	---

Bari, ottobre 2013

Il Rilevatore