



## SCHEDA DI RICOGNIZIONE PRELIMINARE DEGLI IMMOBILI N. 4

**UNITA' IMMOBILIARE: ingresso**

### PIANO:

INTERRATO	RIALZATO	PRIMO	SECONDO	TERZO


DESTINAZIONE: ingresso da Via Sabino Fiorese

IN USO:

SI		NO	X
----	--	----	---

ALTRE INFORMAZIONI: ingresso secondario

### STRALCIO PIANTA



### CONFORMITA' DELLA PLANIMETRIA ALLO STATO DI FATTO

SI	X	NO	
----	---	----	--



## Sezione 2

### ACCESSO

PORTA: primo portone di ingresso in legno massello a doppio battente e successivo portone realizzato con telaio in alluminio e lastra di tamponamento in vetro trasparente a due battenti.

PRESENZA DI VETRO

SI	X	NO	
----	---	----	--

FOTO



N. 1

### PAVIMENTO

SI	X	NO	
----	---	----	--

MATERIALE: marmo

BATTISCOPA

SI	X	NO	
----	---	----	--



### Sezione 3

#### IMPIANTI

ELETTRICO	ILLUMINAZIONE	TELEFONO	DATI	VIDEOSORV.	ALLARME
	X			X	

#### *ILLUMINAZIONE*

PUNTO LUCE	INTERRUTTORE
X	

ALTRE INFORMAZIONI: due plafoniere a sospensione da soffitto

POSIZIONE PLANIMETRICA: (PL – punto luce, I – interruttore, T – telecamera di videosorveglianza)




FOTO DA N. 1 A N. 2



Bari, ottobre 2013

Il Rilevatore

