



## SCHEDA DI RICOGNIZIONE PRELIMINARE DEGLI IMMOBILI N. 5

**UNITA' IMMOBILIARE:** atrio

### PIANO:


INTERRATO	RIALZATO	PRIMO	SECONDO	TERZO

DESTINAZIONE: atrio per l'accesso agli sportelli front-office

IN USO:

SI	X	NO	
----	---	----	--

### STRALCIO PIANTA



### CONFORMITA' DELLA PLANIMETRIA ALLO STATO DI FATTO

SI	X	NO	
----	---	----	--



## Sezione 2

### ACCESSO

PORTA:                    porta in legno massello a doppio battente

PRESENZA DI VETRO

SI	X	NO	
----	---	----	--

FOTO



N. 1

### PAVIMENTO

SI	X	NO	
----	---	----	--

MATERIALE:    marmo

BATTISCOPA

SI	X	NO	
----	---	----	--



### Sezione 3

#### **IMPIANTI**


ELETTRICO	ILLUMINAZIONE	TELEFONO	DATI	VIDEOSORV.	ALLARME

#### ***ILLUMINAZIONE***

PUNTO LUCE	INTERRUTTORE
X	

ALTRE INFORMAZIONI: faretti

FOTO




N. 1

#### ***ARREDI***

	TIPOLOGIA	SI	NO	numero	DESCRIVERE MATERIALE (materiale, altro)
01	SCRIVANIA				
02	PANCHINA	X		4	marmo
03	SEDIE				
04	ARMADI				
05	SCAFFALI				
06	DIVANI				
07	POLTRONE/SGABELLI				
08	TAVOLI/TAVOLINI				
09	LAMPADE				
10	TAPPETI				
11	QUADRI				
12	FIORIERA	X		4	



FOTO DA N. 1 A N. 9



Bari, ottobre 2013

Il Rilevatore