



SCHEDA DI RICOGNIZIONE PRELIMINARE DEGLI IMMOBILI N. 11

UNITA' IMMOBILIARE: stanza 11 - 12

PIANO:


INTERRATO	RIALZATO	PRIMO	SECONDO	TERZO	QUARTO	QUINTO

DESTINAZIONE: antibagno e bagno

IN USO:

SI	X	NO	
----	---	----	--

STRALCIO PIANTA



CONFORMITA' DELLA PLANIMETRIA ALLO STATO DI FATTO

SI	X	NO	
----	---	----	--



Sezione 2

APERTURE

VERSO L'ESTERNO


SI	<input type="checkbox"/>	NO	X
----	--------------------------	----	---

MATERIALE: finestre a battente a “ribalta”, in alluminio con lastra di tamponamento in vetro trasparente.

PRESENZA DI VETRO

SI	X	NO	<input type="checkbox"/>
----	---	----	--------------------------

FOTO



N.1



ACCESSO

PORTA: porta ad unico battente

MATERIALE: legno massello

PRESENZA DI VETRO

SI		NO	X
----	--	----	---

FOTO



PAVIMENTO

SI	X	NO	
----	---	----	--

MATERIALE: gres porcellanato

BATTISCOPA

SI	X	NO	
----	---	----	--

RIVESTIMENTO PARETI INTERNE

SI	X	NO	
----	---	----	--

MATERIALE: piastrelle in tinta chiara



Sezione 3


IMPIANTI

ELETTRICO	ILLUMINAZIONE	TELEFONO	DATI	VIDEOSORV.	RILEVATORE DI FUMO
X	X				X

ELETTRICO

QUADRO	PRESA	INTERRUTTORE	ALLARME	VIDEO
	X	X		

POSIZIONE PLANIMETRICA: (P – presa, I – interruttore)






ILLUMINAZIONE

PUNTO LUCE	INTERRUTTORE
X	X

ALTRE INFORMAZIONI: plafoniera da incasso per controsoffitti

POSIZIONE PLANIMETRICA: (PL –punto luce, I – interruttore)




RISCALDAMENTO – RAFFRESCAMENTO

CLIMATIZZATORE	RADIATORE	DIFFUSORE D'ARIA	TERMOCONVETTORE
			X

ALTRE INFORMAZIONI: termoconvettore posizionato sotto la finestra

POSIZIONE PLANIMETRICA: (T- termoconvettore, D – diffusore d'aria)



FOTO



FOTO DA N. 1 A N. 9



Bari, ottobre 2013

Il Rilevatore